

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 迁西县洒河漂流景区建设工程一期

项目编号 _____

建设地点 河北省唐山市迁西县

验收单位 迁西县龙井关长城旅游有限公司

2019年8月10日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|-----------|
| 项目名称 | 迁西县洒河漂流景区建设工程一期 | 行业类别 | 旅游景区(点)开发 |
| 主管部门 (或主要投资方) | 迁西县龙井关长城旅游有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 迁西县行政审批局,2018年1月10日,迁审批批复[2018]1号。 | | |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 无 | | |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 无 | | |
| 项目建设起止时间 | 2015年8月~2016年6月 | | |
| 水土保持方案编制单位 | 河北地矿建设工程集团公司 | | |
| 水土保持初步设计单位 | 北京绿维创景规划设计院 | | |
| 水土保持监测单位 | 唐山德禹环境检测有限公司 | | |
| 水土保持施工单位 | 浙江天城建设工程有限公司 | | |
| 水土保持监理单位 | 河北环京工程咨询有限公司 | | |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | | |

二、验收意见

迁西县洒河漂流景区建设工程一期 水土保持设施验收意见

2019年8月10日，迁西县龙井关长城旅游有限公司主持召开迁西县洒河漂流景区建设工程一期水土保持设施验收会议。参加会议的有：北京绿维创景规划设计院、浙江天城建设工程有限公司、河北环京工程咨询有限公司、河北地矿建设工程集团公司、蓝澄星月科技（天津）有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组现场查看了项目区水土保持设施建设和管理情况，听取了水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测及验收报告编制等单位的汇报，查阅了有关技术资料，经质询、讨论，形成了对本工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

项目区位于河北省唐山市迁西县，主要工程内容包括建设旅游区的道路、停车场、游客步道、标识系统、水电暖供应系统、光纤通信网络、生态保护、景区绿化和环卫等基础设施和服务设施进行建设和完善，修建游客接待中心，形成较为完善的游赏系统、设施系统和社会系统。

一期工程规划总投资为 50259.80 万元。工程总占地面积 15.08hm²，工程建设实际开挖土方总量 1.68 万 m³，填方总量

11.18 万 m³，外购表土 0.5 万 m³，外借废石 9.00 万 m³，无弃方；建设总工期 11 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规的规定，为预防和控制建设活动引起的水土流失，保护生态环境，2016 年 7 月迁西县龙井关长城旅游有限公司委托河北地矿建设工程集团公司编制了《迁西县洒河漂流景区建设工程一期水土保持方案报告书》。2018 年 1 月 10 日，迁西县行政审批局以“迁审批批复[2018]1 号”批复。

本工程无水土保持方案变更设计。

（三）水土保持监测情况

建设单位委托了唐山德禹环境检测有限公司承担项目水土保持监测工作。监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开展了相应的水土保持监测工作并编制了本工程水土保持监测总结报告。

（四）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托蓝澄星月科技（天津）有限公司承担本工程水土保持设施验收报告编制工作。验收报告编制单位，深入工程现场，了解水保工程建设有关情况，经查阅工程设计、招标文件、验收、监理、监测、质量管理等档案资料，对水土流失扰动范围、水土保持设施的项目、质量及其防治效果进行了核查；对主体工程区等重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行及管护责任的落实情况。2019 年 7 月，编制

完成了《迁西县洒河漂流景区建设工程一期水土保持设施验收报告》。

验收报告结论：该工程水土保持措施布局合理，水土保持设施符合设计要求，未发现重大质量缺陷；各项水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产建设项目水土保持的要求。











（五）验收结论

验收组认为：该工程编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序完整，基本完成了水土保持方案要求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量合格，水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管理要求

管理单位应加强对水土保持设施的管理、维护，确保其长期发挥水土保持效益。

三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
|----|-----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 组长 | 谷连好 | 迁西县龙井关长城旅游有限公司 | 工程师 |  | 建设单位 |
| 成员 | 王言 | 北京绿维创景规划设计院 | 工程师 |  | 主体设计单位 |
| | 薛良 | 河北地矿建设工程集团公司 | 工程师 |  | 方案编制单位 |
| | 夏立伟 | 河北环京工程咨询有限公司 | 高工 |  | 监理单位 |
| | 徐玲玲 | 唐山德禹环境检测有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
| | 张冬阳 | 蓝澄星月科技（天津）有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
| | 张海臣 | 浙江天城建设工程有限公司 | 工程师 |  | 施工单位 |
| | 刘卫东 | 特邀专家 | |  | |
| | 郜俊丽 | 特邀专家 | |  | |
| | 杜晶 | 特邀专家 | |  | |